

INFORME DE INSPECCIÓN/MEDICIÓN

De CT- Inspector de Equipamiento

Regata: Cpto. Gallego

Clase: Optimist

Fecha: 14.02.2026

Prueba núm: 1ª

	Núm. Vela	Control *	OK	N OK
1	ESP 2670	4	OK	
2	ESP 3497	4	OK	
3	ESP 3468	4	OK	
4	ESP 3067	4	OK	
5	ESP 3463	4	OK	
6				
7	ESP 2110	4	OK	
8	ESP 3388	4	OK	
9	ESP 882	4	OK	

(*)

- 1 Tierra antes de prueba
- 2 Mar antes de salida
- 3 Mar durante la prueba
- 4 Mar línea de llegada
- 5 Tierra después de prueba

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.7.3	Cinchas Flotadores (45 mm)	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
3.3.3	Peso (2 Kg)y CdG (520mm) Orza									
3.3.4	Seguro Orza	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
3.4.5.2	Seguro Timón	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
3.5.2.6	FM – Mástil (marcadas) (10mm)	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
3.5.2.10	Seguro Mástil	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
3.5.3.4	FM – Botavara (marcada) (10mm)	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
3.5.3.8	Pata de gallo (máx 100 mm)	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
4.2 (a)	Chaleco (Level 50)	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
4.3. (a)	Achicador	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
4.3 (b)	Cabo Remolque 8m/5 mm	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
4.3 (c)	Remo	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
6.6.3.1/2	Posición vela Mástil y Botavara	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK
6.6.3.3/4	Sep. vela mást/bot. (máx 10 mm)	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK

Observaciones : Se dió aviso a 4 embarcaciones por anomalías menores.

Inspector de Equipamiento	Recibido:
Ignacio A. Campos Fernández NM RFEV nº 17	Hora:/...../...../2026