

INFORME DE INSPECCIÓN/MEDICIÓN

De CT- Inspector de Equipamiento

Regata: Cpto. Gallego

Clase: Optimist

Fecha: 16.02.2026

Prueba núm: 6ª, 7ª y 8ª

	Núm. Vela	Control *	OK	N OK
1	ESP 3484	1	OK	
2	ESP 3187	1	OK	
3	ESP 1847	1	OK	
4	ESP 2625	1	OK	
5				
6				

(*)

- 1 Tierra antes de prueba
- 2 Mar antes de salida
- 3 Mar durante la prueba
- 4 Mar línea de llegada
- 5 Tierra después de prueba

		1	2	3	4	5	6
3.2.7.3	Cinchas Flotadores (45 mm)	OK	OK	OK	OK		
3.3.3	Peso (2 Kg)y CdG (520mm) Orza						
3.3.4	Seguro Orza	OK	OK	OK	OK		
3.4.5.2	Seguro Timón	OK	OK	OK	OK		
3.5.2.6	FM – Mástil (marcadas) (10mm)	OK	OK	OK	OK		
3.5.2.10	Seguro Mástil						
3.5.3.4	FM – Botavara (marcada) (10mm)						
3.5.3.8	Pata de gallo (máx 100 mm)	OK	OK	OK	OK		
4.2 (a)	Chaleco (Level 50)	OK	OK	OK	OK		
4.3. (a)	Achicador	OK	OK	OK	OK		
4.3 (b)	Cabo Remolque 8m/5 mm	OK	OK	OK	OK		
4.3 (c)	Remo	OK	OK	OK	OK		
6.6.3.1/2	Posición vela Mástil y Botavara						
6.6.3.3/4	Sep. vela mást/bot. (máx 10 mm)	OK	OK	OK	OK		

Observaciones : A primera hora se presentaron los dos barcos que tenían pendiente de presentar sus respectivos Certificados de Medición y se presentó un cambio de material (Timón) .

Como en los dos días anteriores se estuvo en la rampa tratando de comprobar que todos cumplieran con las medidas de seguridad antes de tocar agua, teniendo que parar varios para que corrigieran (sin chalecos colocados, bolsas a medio inflar, seguros sin colocar...), labor muy facilitada al organizar la bajada de uno en uno. Durante las pruebas se visionó la posición de vela y seguro de orza, así como colaborar en labores de seguridad de la flota.

Inspector de Equipamiento Ignacio A. Campos Fernández NM RFEV nº 17	Recibido: Hora:/..... /...../2026
---	---